

## ■ リアパネル拡張ボードを抜き差ししたら、そのボードの設定値が初期化された

FAQ No. : FAQ1110-0014	DOC Rev. : 1.0	公開日 : 2008/12/12
対象 MCA	MCA7600	
キーワード	MCA7600、拡張スロット、パラメータバックアップ	

### 【ご注意】

- この文書は、お客様の所有される環境で発生する可能性のある事象に対する一般的な対応策を記述しております。
- 特定の環境では対応策が適当ではない場合も予想されます。
- 対応策に関して弊社が保証あるいはサポートを付加するものではありません。

症状	
リアパネル拡張ボードを抜き差ししたら、そのボードの設定パラメータが初期化された。	
原因	対策
前回電源を切る前の状態と異なる種類のボードが挿入されていた場合、そのボードのパラメータを初期化する仕様です。(例. APHA1 のスロットに APHA8 を挿入した場合など) 空きスロットにボードを挿入した場合も同様に初期化されます	何らかの都合で拡張ボードの抜き差しをする場合、弊社 CS 課にご相談の上、作業してください。 