


## ■ リモートシャットダウンが働いて高圧が印加できない

FAQ No. : FAQ1110-001	DOC Rev. : 1.0	公開日 : 2008/12/12
対象 MCA	MCA7600	
キーワード	7600-300(HV ボード)、リモートシャットダウン	

### 【ご注意】

- ・この文書は、お客様の所有される環境で発生する可能性のある事象に対する一般的な対応策を記述しております。
- ・特定の環境では対応策が適当ではない場合も予想されます。
- ・対応策に関して弊社が保証あるいはサポートを付加するものではありません。

症状	
リモートシャットダウンが働いて高圧が印加できない	
原因	対策
ケーブルが正しく接続されていない	<p>該当するリアパネルの 7600-300(5kV 高圧電源ボード)の SHUTDOWN コネクタにケーブルを正しく接続します。</p>  <p>The image shows the rear panel of the 7600-300 DBS5 HV board. From left to right, the connectors are labeled: F.WRT (blue), HV-NEG (blue), HV-POS (red), SHUTDOWN (white), and a DANGER warning symbol. The SHUTDOWN connector is circled in red.</p>
シャットダウン入力信号の設定が仕様と異なる	<p>取扱説明書“3.15.4 HV ボードの調整”を参照して、MCA 上の設定と、Ge 検出器からの入力信号を一致するように設定します。</p> <p>設定は</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ORTEC</li> <li>・TTL(POS)</li> <li>・TTL(NEG)</li> </ul> <p>のいずれかを選択します。</p>