


■ 電源投入時の診断ダイアログボックスで、アナログ系ボードがすべて“None”と表示される

FAQ No. : FAQ1102-001	DOC Rev. : 1.1	公開日 : 2008/06/24
対象 MCA	MCA7700	
キーワード	診断ダイアログボックス、シリアルバスケーブル	

【ご注意】

- ・この文書は、お客様の所有される環境で発生する可能性のある事象に対する一般的な対応策を記述しております。
- ・特定の環境では対応策が適当ではない場合も予想されます。
- ・対応策に関して弊社が保証あるいはサポートを付加するものではありません。

症状	
<p>電源投入時には、MCA7700 の構成がどのような要素から成り立っているかを調べ、存在を確認したら各ボードに対してテストが行われますが、このとき、診断ダイアログボックスでアナログ系ボードがすべて“None”と表示されてしまいます。</p>	
原因	対策
<p>シリアルバスケーブルが正しく接続されていない</p>	<p>MCA7700 リアパネルの最も下側に実装されている MVME162-220 (7700-010 モデルでは MVME162-222) ボードの“シリアルポート 3”のモジュロコネクタと、その上側にある 7700-200 (FECB) ボード中央にある“SERIAL”モジュロコネクタを、付属のシリアルバスケーブルで接続します。</p> 

シリアルバス
ケーブル