




## 通信対象の MCA が登録されていない II

「Mcb Configuration プログラム」で MCA の情報を獲得できず通信が行えません。

<前ページからのつづき>

- (6) 「Mcb Configuration プログラム」を起動し、通信対象の MCA を自動検索させます。(数秒～数分かかる場合があります。)
- (7) 正常に検索されると、検索結果リストが表示されます。
- (8) 「Renumber All」ボタンを押し、検索結果リストにシーケンシャル番号をつけます。
- (9) 「Close」ボタンを押し、プログラムを終了させます。




※以上の操作はスペクトルナビゲータまたはガンマスタジオを終了してから行ってください。

## 通信対象の MCA は登録されているが、使用していない MCA の情報が残っている

以下の手順で、使用しなくなった MCA の情報を削除します。

- (1) 「MCA 通信管理プログラム」を起動します。
- (2) 「クリーンナップ」ボタンを押し、メッセージの指示に従って「はい」→「実行」ボタンを押してワークファイルのクリーンナップを行います。
- (3) 使用しなくなった MCA の「使用」ボタンを解除します。
- (4) TCP/IP の場合、使用しなくなった MCA の IP アドレスを「MCA IP 登録ファイル」リストから削除します。
- (5) 「登録終了」ボタンを押してプログラムを終了させます。



- (6) 「Mcb Configuratio プログラム」を起動し、通信対象の MCA を自動検索させ、登録します。(前ページの(6)～(9)と同様)

※以上の操作はスペクトルナビゲータまたはガンマスタジオを終了してから行ってください。

## 通信対象 MCA の電源が入っていない、または電氣的に接続されていない

ケーブル類の接続を確認し、電源を入れます。

## MCA との通信に使用するインターフェイスドライバがインストールされていない

インターフェイスドライバをインストールします。