

■ USB の I/F で MCA7600 をコントロールしようとしたがうまくいかない

FAQ No. : FAQ1110-015	DOC Rev. : 1.0	公開日 : 2008/12/12
対象 MCA	MCA7600	
キーワード	MCA7600、USB、ドライバー、インストール	

【ご注意】

- この文書は、お客様の所有される環境で発生する可能性のある事象に対する一般的な対応策を記述しております。
- 特定の環境では対応策が適当ではない場合も予想されます。
- 対応策に関して弊社が保証あるいはサポートを付加するものではありません。

症状	
USB の I/F で MCA7600 をコントロールしようとしたがうまくいかない	
原因	対策
USB の I/F でコントロールするためのドライバーがインストールされていない。	CDROMに収められているUSB用のドライバーをインストールします。
ホストコンピュータに複数のUSBポートがある場合、以前に使用していたUSBポートと異なるポートに接続した場合は、再度ドライバーをインストールする必要が発生する場合があります	以前に使用していたUSBポートに戻すか、再度ドライバーをインストールします。